


# Схема подключения внешних устройств(типовая)




**Примечание:**

\*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| TITLE:   |           | REV:     |
| Company: |           | Sheet: 4 |
| Date:    | Drawn By: |          |

# Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер



|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| TITLE:   |           | REV:     |
| Company: |           | Sheet: 5 |
| Date:    | Drawn By: |          |