







Схема подключения внешних устройств(типовая)




Примечание:

*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 4
Date:	Drawn By:	

Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер



Опциональные устройства приобретаются отдельно и в комплект поставки не входят.

Примечание:

*Настраиваемый релейный контакт (сухой сигнал) замыкается при соблюдении выбранного в настройках контроллера условия для срабатывания. Предельная нагрузка на клеммы 2А.

**Клеммы релейного сигнала работы охладителя рассчитан на нагрузку до 2А.

При подключении опциональных устройств убедитесь, что задействованный вход настроен под ваш тип подключения НО/НЗ.

TITLE:		REV:
	Company:	Sheet: 5
Date:	Drawn By:	