


Схема подключения внешних устройств (типовая)




Примечание:

***Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)".

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 4
Date:	Drawn By:	

Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер



TITLE:		REV:
	Company:	Sheet: 5
Date:	Drawn By:	